

**Haarby Vandværk**  
**Jonsgaardsvej 21 A**  
**5683 Haarby**  
**Att.: Jesper Jensen**
**Rapportnr.:** AR-19-CA-00857115-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00857115  
**Kundenr.:** CA0003972  
**Modt. dato:** 09.08.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Haarby Vandværk - DGU 154.0208 - V02200054 / 4437005402  
**DGU-nr:** 154.208  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 09.08.2019 kl. 08:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 09.08.2019 - 13.08.2019

**Prøvemærke:** Fra boring.

Lab prøvenr:	80713556	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘ Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Assens Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådhus Alle 5, 5610 Assens

13.08.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse